



# 拘りの「小キズ消し鏡面仕上げ剤」ボルトツ10-NEO 施工手順



$\mu$  スチールウールで加圧しすぎると、スクラッチ(磨き傷)が出易くなります。  
NEO施工でより鏡面になります。通常は、ガラスメッキが目立たなくなります。



ボトルをよく振り、ウールに滴下し、指先の軽〜い加圧で左右方向に研磨します。



溶解流出し、鏡面の兆になれば、脱脂してガラスメッキを施工して完了です。



※NEO使用後は、必ずシリコンオフなどで完全除去した後にガラスメッキを。